



Wymienne dyski do dziurkacza HDC150 Rapid

Kod towaru:

Producent:

ESSOS23001000



Dostępność:

Cena netto:

Cena brutto:

24-48h

65.36 zł

80.39 zł



-
- Dyski należy wymienić po zużyciu oryginalnie dołączonych do urządzenia
 - Wymiana następuje po użyciu dziurkacza ok. 20000 razy